

菏泽市突出问题督办企业查处整改情况(第6期)

(上接《菏泽日报》2017年11月23日第3版)

序号	市	县区	污染源名称	主要问题	查处情况	整改(进展)情况	整改期限
11	菏泽	东明县	东明县延婷木业有限公司	该公司产品为生物质颗粒(锯末压缩),现场检查时停产。项目环评已批复,尚未通过验收。环评中要求在烘干、制粒、筛分工序产生的粉尘经带式除尘器处理后排放。现场检查,该公司仅建设制粒工段,无烘干、筛分工序。原料存储及制粒工段均位于封闭式场棚内,棚内无除尘降尘设备,上料采用装载机上料。棚外存有原安装的旋风及布袋除尘器,未安装至生产工段。现场要求,在除尘设施安装并具备达标排放条件之前,不得投入生产。	责令改正。	该企业棚内上料口安装有集尘罩,旋风及布袋除尘器已安装。	10月31日前
12	菏泽	东明县	东明县元正建筑材料有限公司	现场检查时该搅拌站停产,存在问题:车辆进出清洗设施已安装,但不能正常使用。	责令改正。	该企业已安装了车辆进出清洗设施的感应器,并确保车辆清洗设施的正常运行。	10月15日前
13	菏泽	东明县	东明县永昌建材有限公司	检查时该公司正在生产,存在问题:部分煤矸石原料未覆盖、未进行棚式储存,物料传输带未进行密闭,转载点未按环保要求安装集尘罩。原料储存场地仅在厂区东南方向建设了防风抑尘围挡。	责令改正。	1、煤矸石棚已密封,对煤矸石已覆盖;2、传输带采用喷淋降尘;3、转载点除尘器已安装;4、原料储存场所北侧、西侧进行了覆盖。	10月31日前
14	菏泽	东明县	菜园集镇黄河大堤路内无名村	检查时,东明圣迈建材有限公司附近菜园集镇黄河大堤路内无名村内,有焚烧玉米秸秆行为。	1、责令改正;2、给予罚款0.2万元。	对东明县菜园集镇有关责任人员进行了问责。	10月15日前
15	菏泽	高新区	菏泽市泰林包装有限公司	12369环保投诉举报。该公司年产2000吨塑料制品项目,2012年2月9日通过环评批复,2013年1月28日通过环保验收,主要生产设备有1台25L吹塑机、2台50L吹塑机、3台小瓶吹塑机、2台粉碎机 and 1台切割机,生产原料为外购聚乙烯和聚丙烯,产品为塑料桶。检查前一日该项目刚停产,热塑车间未按环评批复要求安装15米高排气筒,未对吹膜工序产生的废气收集处理,未安装VOCs治理设施,车间有异味。菏泽市环保局高新分局于2017年9月19日对该公司注塑车间未安装VOCs收集治理设施环境问题下达《责令改正违法行为决定书》(荷环高责改字(2017)124号),要求该公司立即停止生产,并于2017年9月26日前完成整改。现场要求该公司立即停止违法行为,尽快安装环保治理设施。	1、责令改正;2、给予罚款4万元。	1、热塑车间已按环评批复要求安装15米高排气筒;2、吹膜车间VOCs治理设施已安装。	10月31日前
16	菏泽	高新区	山东万业包装有限公司	检查时正在生产,列入当地VOCs治理清单,要求覆膜车间安装VOCs治理设施,已报完成整改。检查发现共有2个覆膜车间,有1间安装完成VOCs治理设施,另一间未安装VOCs治理设施。	1、责令改正;2、给予罚款4万元。	另一间覆膜车间VOCs治理设施已安装。	10月31日前
17	菏泽	高新区	菏泽市方明制药有限公司	该公司列入菏泽市VOCs治理清单,现场检查时克拉霉素生产线正在运行。该单位已报完成VOCs整改任务,但检查发现产品湿品烘干工段废气经布袋除尘器处理后排放,未接入有机废气处理系统。	责令改正。	已将除尘后烘干废气接入有机废气处理系统。	10月15日前
18	菏泽	高新区	菏泽成明医药包装有限公司	现场检查问题:该公司印刷工段和覆膜工段分别有2条生产线,检查时只有一条印刷和覆膜生产线安装了VOCs治理设备,采用UV光解治理方式,处理后用一根15米高排气筒排出,另一条印刷和覆膜工段未安装VOCs治理设施。	1、责令改正;2、给予罚款4万元。	另一条印刷和覆膜工段安装VOCs治理设施。	10月31日前
19	菏泽	鄄城县	鄄城县通达路桥工程有限公司	1.该公司混凝土拌合站项目鄄城县环保局2014年10月验收(鄄环验【2014】2号),现场检查时该企业正在生产;2.拌合站未按环保验收要求对沙土石灰原料进行棚贮;3.沙土石灰等易产生扬尘的物料没有采取覆盖,露天堆放。	1、责令改正;2、给予罚款2万元。	1、对露天堆放物料进行覆盖;2、砂石料区建设钢结构遮盖大棚。	10月31日前
20	菏泽	鄄城县	鄄城中联混凝土有限公司	1.该公司年产50万立方米商品混凝土拌合站项目,鄄城县环保局2011年5月批复(鄄环验【2011】19号),现场检查时该企业正在生产,未提供环保验收文件;2.该公司拌合站沙土石灰等易产生扬尘的物料未按环保要求进行覆盖,露天堆放。	1、责令改正;2、给予罚款6万元。	1、该企业环评手续已验收;2、露天存放物料已覆盖。	10月15日前
21	菏泽	鄄城县	什集镇小农药厂	现场检查时该农药厂已完全取缔,做到“两断三清”。存在问题:该农药厂取缔后厂区有使用后的原料桶(危险废物)随处丢弃。	1、责令改正;2、给予罚款2万元。	厂区废弃原料桶已转移至危废贮存间,按危险废物处理。	10月15日前
22	菏泽	鄄城县	什集镇蓝砖场	该砖场原为整改提升企业,现场检查时该砖场已拆除取缔,不具备生产能力,不再提升改造。企业已重新办理环评,准备原址上新建其它项目。存在问题:场区内有砂石料等易扬尘的物料未苫盖。	1、责令改正;2、给予罚款2万元。	露天堆放物料已覆盖。	10月15日前
23	菏泽	鄄城县	鄄城县鑫海沙石料场	该企业为提升改造项目,现场检查时该公司年产1.5万立方米商品混凝土建设项目环境影响报告表2016年5月5日由鄄城县环保局进行了批复(鄄环审【2016】16号)。该公司年产1.5万立方米商品混凝土建设项目竣工环保验收2017年8月21日由鄄城县环保局进行了批复(鄄城环审【2017】2号)。存在问题:1、场区西北方向没有设置防尘网;2、沙料传送带未按环保要求密闭;3、料场外北边倾倒在石灰沙土,没有采取防扬尘措施。现场要求,对料场传输带进行密闭,场外倾倒石灰沙土全面覆盖。	1、责令改正;2、给予罚款2万元。	1、该企业倾倒的石灰沙土已清理;2、传送带已采取密闭措施;3、场区西北方向防风抑尘网已建设。	10月31日前
24	菏泽	鄄城县	鄄城县彭楼镇何庄村(舜丰)加油站	现场检查时发现,该加油站有两台汽油加油机,一台柴油加油机。一台汽油加油机未安装油气回收装置,加油站未销售车用尿素。	1、责令改正;2、给予罚款2万元。	1、油气回收装置已安装;2、车用尿素已配备。	10月31日前
25	菏泽	鄄城县	鄄城县旧城镇宝祥木业厂	现场检查时,该企业未生产,存在明显的生产痕迹。存在问题:1.锯边、砂光工序未安装集气罩;2.收尘管道未连接生产设施,车间内地面积尘严重。	1、责令改正;2、给予罚款1万元。	1、锯边、砂光工序已安装集气罩;2、收尘管道已连接,车间内地面已清扫。	10月15日前
26	菏泽	鄄城县	鄄城县建清新型建材有限公司	现场检查时该公司正在生产。存在问题:1.输送带约有1米长度未密闭到位;2.原料土露天堆放未进行覆盖,堆存高度超过防风抑尘网,防风抑尘网不完善。	1、责令改正;2、给予罚款1万元。	1.输送带已密闭;2.露天堆放的黄土已将其高度降低至防风抑尘网高度以下,加以覆盖,并安装喷淋设施。	10月31日前
27	菏泽	鄄城县	鄄城县万达新型墙体材料有限公司	现场检查时该公司正在生产,存在问题:1.该厂东北方位未建设防风抑尘网;2.大量黄土露天堆存于厂区北边,高于防风抑尘网,且覆盖不完全。	1、责令改正;2、给予罚款1万元。	1.防风抑尘网已安装;2.露天堆放的黄土已将其高度降低至防风抑尘网高度以下,加以覆盖,并安装喷淋设施。	10月31日前
28	菏泽	鄄城县	旧城镇大邢庄村众友邦煤矸石厂	现场检查时该企业未生产,煤矸石露天堆放,覆盖措施不完善,也未建设防风抑尘网。	责令改正。	该企业已取缔。	10月31日前
29	菏泽	开发区	菏泽市开发区桂陵路	现场联系情况反映人、了解得知菏泽市开发区裕河小区西北部因市政工程桂陵路拓宽进行建筑物拆除,约5天前拆除建筑物施工至夜间,现场核查情况:菏泽市开发区桂陵路工程全长7.8公里,投诉人反映地点建筑物拆除已基本完成,大部分废弃建筑垃圾已用防尘网遮盖,车辆经过刚清理的土路有扬尘产生,投诉人反映情况基本属实。已督促当地相关部门定期洒水降尘,严禁夜间施工,施工时做好扬尘污染防治工作,在重污染应急天气按要求停止施工。投诉人对以上措施表示理解。	责令改正。	1、施工单位定时进行洒水降尘,并由工作人员进行不定期督导;2、使用防尘网对废弃建筑垃圾进行覆盖;3、严禁施工单位在晚22点至早晨6点进行施工。	10月15日前
30	菏泽	开发区	何金涛粉煤灰场	现场检查时该场无生产设备,场内堆存有粉煤灰(已苫盖),存在问题:未严格按照相关规定四周设置严密围挡。	责令改正。	该料场已取缔。	10月15日前
31	菏泽	开发区	赵王河南搅拌站	现场检查时该搅拌站生产设备已拆除,已完成断水断电,场地内露天堆放有大量工程渣土,未苫盖。	责令改正。	场地内露天堆放工程渣土已清理。	10月15日前
32	菏泽	开发区	曹永臣东海料场	现场检查时该料场堆放有大量砂石、石灰和粉煤灰,料场场地未硬化,物料未苫盖,料场四周未建严密围挡。	责令改正。	该料场已取缔。	10月15日前